

通学路対策箇所図(南条小・南越前中学校)

⑬雨天、強風時に日野川に転倒する恐れがある。 **済**



②国道365号のため交通量が多いが歩道がなく危険。 **済**



⑥JR踏切幅員が狭く車両と通行車との擦違いが危険。



⑪外側線が消えかかっている **済**



⑦JR踏切幅員が狭く車両と通行車との擦違いが危険。 **済**



③歩道内に植樹帯が設けてあるため狭小となっている。 **済**



①国道305号のため交通量が多い上に歩道もなく危険。 **済**



⑧橋梁には歩道がない、且つ幅員も狭いため危険。 **済**



⑭歩道がなく、登下校時車が通ると危険。 **済**



⑩外側線が消えかかっている。 **済**



⑨横断歩道が消えかかっている。 **済**



⑮歩道に渡るための横断歩道がない。 **済**




⑫横断歩道がない。 **済**



⑤道路幅員が狭小ため車両との擦違い時に非常に危険。 **済**




④道路幅員が狭小ため車両との擦違い時に非常に危険。 **済**




- : 通学路(小)
- ⋯ : 通学路(中)
- : 要対策箇所

通学路対策箇所図(南条小・南越前中学校)



通学路対策箇所図(湯尾小学校、旧今庄中学校)



湯尾小

旧今庄中

- : 通学路(小)
- ⋯ : 通学路(中)
- : 要対策箇所

②国道365号により交通量が多いが、一部路肩が狭く危険。
済



①横断歩道の明示が除雪等により消えてしまう。
済



③横断歩道の押しボタンの向きが危険。
済



通学路対策箇所図(今庄小・旧今庄中学校)

- : 通学路(小)
- - - : 通学路(中)
- : 要対策箇所

③道路横断する箇所に歩道の
の明示がなく危険。 済



④道路横断する箇所に歩道
の明示がなく危険。 済



②道路幅員が狭小で自転車通学時危険。 済



⑤外側線が消えていて危険。
(スノーシェード内は道幅が狭
くなっている)



通学路対策箇所図(河野小・旧河野中学校)

