

R6・7年度中に対策を実施した箇所①

【南条小・南越前中⑬】



対策前

通学路の状況・危険の内容
グリーンベルトのほうを歩くために道路を横断する必要があるが、横断歩道がない。



対策後

対策状況

簡易横断歩道と転落防止柵設置済み



位置図

R6・7年度中に対策を実施した箇所②

【南条小・南越前中⑱】



対策前


通学路の状況・危険の内容
徒歩通学の区域で、登下校の際道幅が狭く危険。



対策後

対策状況

牧谷集落側、堂宮側それぞれにゾーン30塗り直し済み



位置図

町道上野西環状線 全体